



## Hinweis

Bitte beachten

# Betriebsbedingungen

Mit Digitaldrucksystemen können sie präzise Druck-  
erzeugnisse herstellen. Die Darstellung von Farbver-  
läufen und kleinsten Details ist problemlos möglich.

Um dieses zu garantieren, achten Sie bitte auf die  
Einhaltung der erforderlichen Betriebsbedingungen  
der Hersteller.



## Temperaturen / Luftfeuchtigkeit

Um eine bestmögliche Qualität zu gewährleisten  
empfehlen die Hersteller:

Betrieb des Drucksystems bei 20 bis 30°C.

Um Topqualitäten zu erreichen empfehlen wir 20 bis 25°C

Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 65% rF

Um Topqualitäten zu erreichen empfehlen wir 50% rF

## Allgemeine Hinweise

- Bitte stellen Sie sicher, dass die Lagerbedingungen bei Tinten und Druckmedien eingehalten werden.
- Lagern Sie die Betriebsmittel vor dem Einsatz bitte bei gleichwertigen Bedingungen.
- Bei großen Temperaturschwankungen zum Beispiel bei Temperaturabfall über Nacht, kann dies zu Kondensatbildungen führen.
- Bei unsachgemäßer Anwendung entstehen Abweichungen bei der Ausgabequalität.

## Bitte beachten:



### Temperaturen

- Temperaturschwankungen vermeiden
- Auf Lagerbedingungen achten



### Druckqualität

- Nicht angepasste Temperaturen führen zu Qualitätsverlusten
- Die Farbwiedergabe ist bei Temperaturschwankungen nicht stabil



### Service

- Nicht bestimmungsgemäßer Einsatz kann z.B. elektronische Bauteile beschädigen